

A CONSTANTE BUSCA PELO ESPAÇO MAIS EFICIENTE

NOVA ADEQUAÇÃO NA SEDE DA ENTIDADE PRIORIZA FUNCIONALIDADE E MODERNIZAÇÃO

Verena Ferreira

Especial para a ACIL

A história da ACIL está ligada a uma constante busca por melhorias em seus espaços, seja em meio aos problemas da sociedade que necessitam de soluções ou em relação ao seu espaço físico, por meio de reformas e readequações.


Atualmente, a associação utiliza uma área de cerca de 1.800 m² em dois andares do já tradicional Edifício Palácio do Comércio, localizado no coração da cidade. Em 70 anos de história, a ACIL já passou por diversas reformas que, pequenas ou amplas, sempre buscaram as readequações de seu espaço para melhor atender às necessidades da entidade.

A reforma mais recente é a iniciada em maio deste ano, que teve como objetivo melhorar as condições de atendimento e serviço para os associados e demais frequentadores da sede. Para a arquiteta responsável pelo projeto da reforma, Ignes Dequêch Alvares, as mudanças vêm para melhorar a estrutura da Associação, que passou por inúmeras modernizações nos últimos anos. “O objetivo geral é deixar a ACIL mais adequada e atraente, seguindo a modernização pela qual a entidade passou”, completa Ignes. A arquiteta acrescenta ainda que o projeto da reforma foi pensado para atender às necessidades do associado em primeiro lugar.

Para que isso se tornasse possível, praticamente todos os departamentos da ACIL passaram por readequações. O segundo andar, onde a entidade possui quatro salas que servem para treinamentos e cursos, foi o local mais modificado na reforma. Ignes explica que três salas do local foram otimizadas recebendo nova pintura, iluminação especial para o uso de datashow e sistemas de som atualizados. A outra

Obras de reforma iniciadas em maio deste ano: corrida contra o relógio para que tudo fique pronto até o aniversário de 70 anos da Associação





Aspecto da área administrativa da ACIL: reformulação integra ambientes e facilita acesso

sala foi transformada em um auditório para cerca de 60 pessoas com climatização e iluminação apropriadas. As salas contam agora também com pontos de wireless, para acesso à Internet sem fio, muito importante nos treinamentos, cursos e palestras. Além dessas mudanças, os banheiros também foram re-

formados, assim como o espaço para os coffee breaks e o piso, que antes era de paviflex e agora é de granito na maioria dos espaços.

Ignes acrescenta ainda que toda a fiação das salas de palestras e cursos, bem como o novo auditório do segundo andar, foi tecnicamente preparada para futuros projetos de teleconferência.

O Sistema Central de Proteção ao Crédito (SCPC) foi o setor da ACIL que mais passou por alterações de espaço físico. Antes funcionando no primeiro andar do edifício, o serviço passou para o segundo piso, recebendo entrada individualizada, sala de espera e sistema de senhas para o atendimento. Para Ignês, com a mudança física do SCPC, o espaço ficou mais “funcional”, respeitando também a privacidade das pessoas que recorrem ao balcão serviço para obter informações. O espaço que antes era ocupado pelo SCPC no primeiro andar foi reaproveitado para adequar o setor administrativo da ACIL, bem como a sala de reuniões.

Para o presidente da ACIL, Rubens Benedito Augusto, além de adequar o espaço físico para o uso dos associados, a reforma buscou preparar ainda mais a equipe que trabalha na entidade, como também capacitando cada vez mais os atendentes do SCPC, por exemplo. “A reforma física deixa o ambiente mais confortável e isso influi no desempenho de todos, já que é muito melhor trabalhar num espaço agradável e adequado”, completa. “Vamos preparando a ACIL para que as próximas gestões tenham melhores condições de trabalho.”

O presidente acrescenta ainda que a reforma recente também buscou integrar o primeiro e segundo andares do Palácio do Comércio onde funcionam os diversos setores da ACIL. Para isso, o piso de granito que predomina no primeiro andar se estendeu também ao segundo, cobrindo as escadas e corredores no andar superior. “Tudo ficou com a identidade da Associação.”

Outra grande reforma geral realizada na ACIL foi feita na gestão do empresário Valter Orsi, em 2000. O gerente executivo da entidade, Wilson Battini, conta que, à época, grandes mudanças foram feitas no setor do SCPC que se encontrava no segundo andar e migrou para o primeiro, abrindo espaço para novas salas de treinamento. A área administrativa e da diretoria, no primeiro andar, foi totalmente reformulada e modernizada.

Além disso, o atual piso de granito foi colocado em todo o piso térreo também em 2000. “Adequações sempre foram feitas em cada gestão, buscando melhorar o espaço, seja por meio de pequenas mudanças ou amplas reformas como essa mais recente”, acrescenta Battini. “É preciso acompanhar a modernização e ocupar sempre melhor o espaço.”